

OUATOR
MÉTAUX PRÉCIEUX

RÉNOVE, POLIT, PROTÈGE ET FAIT BRILLER.

Or, argent, platine, ...

Boîte 75 g

3153020 040703

 **x6** U/C

OUATOR®



FR Usages

Prendre un peu de coton imprégné OUATOR, passer en insistant sur les parties sales ou oxydées. Bien essuyer avec un premier chiffon sans laisser sécher. Lustrer avec un 2^{ème} chiffon fin, sec et propre pour lustrer à fond.

Conseils

Prendre des gants pour éviter de salir vos mains. Après usage, bien remettre le coton dans l'emballage. Garder la boîte bien fermée et dans un endroit frais. Si OUATOR est un peu sec, une goutte de White Spirit lui rend ses qualités. Procéder par petites surfaces. N'appliquer que sur surface froide.

Composition : HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% : 50<=x%<100.
1,2 BENZISOTHAZOL – 3(2H)-ONE : 0<=x%<2.5.

Attention : Peut provoquer une allergie cutanée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. Eliminer le contenu/ le récipient conformément à la réglementation en vigueur. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques. Le mélange ne contient pas de « substances extrêmement préoccupantes » (SVHC)>=0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou VPVB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°1907/2006.

Poids net : 75 g / 2,65 oz

GB Application

OUATOR cleans, polishes, protects and preserves against tarnish, water stains, rust and water corrosion. Just tear off a small portion of the impregnated cotton. Apply by rubbing the treated cotton on the object to be polished, insisting on dirtiest or oxidized parts. Wipe off any excess liquid, then buff with a clean soft cloth.

Advices

Use gloves to avoid dirty hands. After using place the cotton back in the plastic bag, tightly close the lid and store in a cool place. Should OUATOR be slightly dry a drop of White Spirit will restore its qualities. Cleans a small area at a time. Apply only on cold surfaces.

ES Uso

OUATOR limpia, lustra y protege. Utilizando un trozo de algodón embebido frotar las partes sucias y oxidadas. Despues limpiar con un trapo antes que se seque completamente. Luego usar un trapo limpio y seco para lustrar.

Consejos

Usar guantes para no ensuciarse las manos. Despues de usar mantener la lata bien cerrada en un lugar fresco. Si OUATOR se seca una gota de White Spirit le devolvera sus propiedades. Limpiar por pequeñas partes. Usar solo sobre superficies frías.



Distribué sous licence : M&C France
Ecoparc II. Allée des Brelandes
27400 Heudebouville
info@maison-et-compagnie.com



OUATOR

METAL POLISH

NETTOIE, POLIT, PROTEGE
Coton imprégné prêt à l'emploi

OUATOR Métaux Précieux

Toute en douceur, il donne à l'argenterie et aux bijoux en or (et autres métaux précieux), un éclat de longue durée.

OUATOR réhausse et valorise l'aspect de vos métaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Simple, pratique et efficace, d'un éclat immédiat et durable, OUATOR est un coton imprégné prêt à l'emploi. Sa formule de très haute qualité est constituée de micro particules.

Ouator n'est pas seulement un nettoyant :

- Il remet à neuf, polit, atténue fortement les fines rayures.
- Il élimine les traces et piquûres de rouille.
- Il supprime les taches tenaces.
- Il enlève l'oxydation et le ternissement, et rénove les peintures oxydées.
- Il restitue un brillant éclatant et offre une protection efficace et durable contre la corrosion.

OUATOR est sans silicones, sans laine d'acier, sans produits chlorés.

MODE D'EMPLOI

- Oter l'humidité éventuelle et dégraisser au préalable l'objet ou la surface à traiter.
- Passer OUATOR en insistant sur les parties les plus sales ou oxydées.
- Procéder par petites surfaces (le coton et la surface traitée noircissent petit à petit sans que le coton ne perde ses propriétés).
- Bien essuyer avec un premier chiffon sec et doux, sans laisser sécher.
- Passer un deuxième chiffon propre, sec et fin pour lustrer, renouvelez si nécessaire
- Rincer à l'eau claire et bien essuyer en cas d'utilisation alimentaire.

CONSEILS

- Mettre des gants pour éviter de se salir les mains.
- Après utilisation tenir la boîte bien fermée et dans un endroit frais.
- Produit inflammable, ne pas utiliser près d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- Conserver hors de la portée des enfants et éviter le contact avec les yeux.

CONDITIONNEMENT

Boîte de 75 gr.
Carton de 12 boîtes – 130 carton par palette
GENCOD : 3153020040703